



km 0+400

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.435 m2




km 0+407

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.529 m2




km 0+433

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.271 m2




km 0+459

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.341 m2




km 0+479

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.400 m2




km 0+500

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.752 m2




km 0+511

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.764 m2



km 0+537

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.682 m2



km 0+562

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.441 m2

