



km 0+205

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.435 m2




km 0+230

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.353 m2




km 0+256

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.411 m2




km 0+282

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.635 m2




km 0+300

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.447 m2




km 0+309

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.482 m2




km 0+336

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.447 m2



km 0+355

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.341 m2



km 0+381

wyrównanie podbudowy
tłucznem 0.31.5 mm - 0.670 m2

